

# Racor rápido aluminio Ø40

## Especificaciones técnicas



## Breve reseña del producto

Racor especial de aluminio de acoplamiento rápido, sin rosca, estanco y seguro para motobombas. Diámetro Ø40 /1,5".

## Galería de imágenes



## Más información

Todas las motobombas Honda son autoaspirantes, por lo que los problemas de aspiración acostumbran a ser producto de la falta de estanqueidad del conjunto de manguera y racor. El empleo de rácores de acoplamiento rápido sin rosca, estancos y seguros, es a menudo la mejor solución a los problemas de aspiración.

## GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

De todas formas, si se evidencian problemas de aspiración en el empleo de motobombas Honda, deben realizarse las siguientes comprobaciones básicas:

- Asegurarse de que el cuerpo de la bomba está lleno de agua.
- Asegurarse de que la manguera está en buen estado y sobretodo que los racores están bien apretados y utilizar teflón en las roscas.
- Comprobar el estado del sello mecánico de la bomba y de la válvula de retención.
- Comprobar que la motobomba esta correctamente acelerada.

Para confirmar que la motobomba funciona correctamente, recomendamos utilizar un manómetro en la toma de aspiración, si funciona correctamente debe dar un vacío de casi 1 bar.

## **Códigos**

Reference: R22500741467040

EAN13: 8435285117129